

**Tungaloy Report** 

No.340-J

2006年6月改訂

# 多機能TACエンドミル

トップフィードミル Ad


# T/EPS 11-17#

# シリーズ拡充・フルラインアップで様々な加工に対応



# 特長 多刃化

# 高送りが可能となり、大幅能率UPを実現



●トルクスプラス® ねじを採用し 締め付け力をUP

# 本体に高強靱工具鋼を採用

- ●精度の劣化が少ない
- 工具の耐破損性が向上

# エアホール付き

●切りくずを確実に除去

## 2種類の刃数系列を設定



◆クロスピッチ

多刃を生かして、高送り肩削りに適応



◆コースピッチ


低剛性なワークや機械に適応 溝削りではクロスピッチより深切込みが可能

# 低抵抗化


●低馬力の機械でも使用できます (従来品に比較して約8%切削動力低下)

# 切削性能

### ●切削動力比較(EPS11形相当)



### ●寿命比較(合金鋼)




寿命短い

寿命短い ← A社 <B社 <C社 ≤ MS(AH140) ≤ D社 <MJ(AH120) → 寿命長し



# **高精度化**

壁面多段切込みでのつなぎ目段差が小さいため、仕上加工に適応できます。



- ●切削速度:Vc=150m/min
- ●刃当り送り:fz=0.1mm/t
- ●切削幅:ae=5mmで粗加工後、仕上げ加工 ●被削材:S55C(220HB) ●切込み:*ap*=14mm×2回 (EPS形)
- ●工具突出し:L/D=2

  - ●乾式、全数刃
- 注)切削条件、工具径、工具突出しによって壁面精度は変化します。


- ●切削速度:V<sub>C</sub>=150m/min ●刃当り送り:fz=0.1mm/t
- ●切削幅:ae=0.5mm
- ●切込み:ap=13mm×2回
- ●被削材:S55C(220HB) ● 乾式、 全数刃



# 特長しあらゆる被削材の加工に対応












アルミ合金には AJチップ



### 多様なチップバリエーション



●用途に合わせ2種類の刃長と 多様なノーズRチップをご用意



### ●寿命比較 ステンレス鋼加工時の切れ刃損傷状況

切削速度:V<sub>C</sub>=150m/min 切込み:ap=5mm

刃当り送り:fz=0.15mm/t 切削幅:ae=10.5mm

被削材:SUS304 (200HB) 乾式、1枚刃

テスト設定距離 (2m) 加工後、MS形 (AH140) の切れ刃にチッピ ングは無く、摩耗幅もVBmax=0.05mm以下である。








他社B 加工長0.4m

#### ASMT17相当



MS形(AH140) 加工長さ2m



他社A 加工長2m



他社C 加工長2m




他社D 加工長2m



# **EPSII形 EPSI7形**

工具径∲D:12~50 シャンクタイプ 工具径øD:25~63 シャンクタイプ






	T/ T/	<b>-</b>	**L		- N	ナ法 (mm)	)		#m <b>~</b> _	6 <del>+</del> 641144-10	10= 4.5
	形 番	在庫	刃数	φD	L	L1	L2	φd	使用チップ	締付けねじ	ドライバ
低馬力機械用	EPS11025RSS20	•	2	25							
力	EPS11030RSS20	•	2	30	0.5	0.5	00	00		CSPB-2.5	
機	EPS11032RSS20		2	32	95	35	60	20			
械田田	EPS11040RSS20	•	3	40							
Ж	EPS11050RSS20	•	3	50							
-	EPS11012RS EPS11016RS		2	12 16	0.5	25	60	16			
-	EPS11018RS		2	18	85	25	60	16		CSPB-2.5S	
コ	EPS11016RS EPS11020RS		2	20					-	031 b-2.33	
	EPS11020RS EPS11021RS		2	21	100	30	70	20			
スピ	EPS11021R3		3	25							
ピー	EPS11026RS		3	26	115	35		25			
ッチ	EPS11030RS		3	30	113	00		25			
7	EPS11032RS		3	32			80		-	CSPB-2.5	
	EPS11033RS		3	33						001 b-2.5	
	EPS11040RS		4	40	120	40		32			
	EPS11050RS		5	50							
	EPS11020RSB	•	3	20	100	00	70	00	1	0000 0 50	
7	EPS11021RSB	•	3	21	100	30	70	20	AS□T11T3□□	CSPB-2.5S	
クロ	EPS11025RSB		4	25					PD□R-□□		IP-8D
コス	EPS11026RSB		4	26	115	35		25	FULN-LL		
スピ	EPS11030RSB		4	30							
ッ	EPS11032RSB		5	32			80			CSPB-2.5	
チ	EPS11033RSB		5	33	120	40		32			
	EPS11040RSB		6	40	120	10		02			
	EPS11050RSB		7	50							-
	EPS11012RL	•	1	12	125	30	95				
	EPS11016RL	•	2	16	145	40	105	16		0000 0 50	
	EPS11018RL		2	18					_	CSPB-2.5S	
п	EPS11020RL	•	2	20	185	50	135	20			
ロングシャ	EPS11021RL		2	21							_
グ	EPS11025RL		2	25	220	70	150	O.E.			
シー	EPS11026RL EPS11030RL		2	26 30	220	70	150	25			
ヤ	EPS11030RL EPS11032RL		2	32							
ンク	EPS11033RL		2	33	255	80	175	32		CSPB-2.5	
	EPS11040RL		2	40	200	50	205	02			
	EPS11040RLS42		2	40	310	100	210				
	EPS11050RL		3	50	360	50	310	42			
	EPS17025RS		2	25							
$\Box$	EPS17026RS		2	26	115	35		25			
I	EPS17030RS	•	2	30							
スピ	EPS17032RS		2	32			80				
ピ	EPS17033RS		2	33	120	40	50				
ッチ	EPS17040RS		3	40				32			
	EPS17050RS		3	50							
	EPS17063RS		4	63	125	45			_		
ク	EPS17030RSB		3	30	115	35		25	_		
무	EPS17032RSB	•	3	32							
スピ	EPS17033RSB EPS17040RSB	•	3	33	120	40	80	20	AS□T1705□□	CSPB-4S	IP-15D
ッ	EPS17050RSB		5	40 50				32	PD□R-□□	001 5 40	11 102
チ	EPS17050RSB		6	63	125	45					
,	EPS17003R3B		2	25	123	45			-		
	EPS17025RL EPS17026RL		2	26	220	70	150	25			
	EPS17020RL		2	30	220	, 0	130	20			
グ	EPS17030RL		2	32							
ングシ	EPS17033RL		2	33	255	80	175	32			
ヤ	EPS17040RL		2	40		50	205	52			
ンク	EPS17040RLS42		2	40	310	100	210		1		
ク	EPS17050RL		3	50				42			
	EPS17063RL		3	63	360	50	310				
100	カ機械用の切削領域は6百	>===									

# TPSII形 TPSI7形

工具径øD:40~100 ボアタイプ 工具径<sub>∮</sub>D:40~160 ボアタイプ





■センターボルト

図1 ⊕ ┣━━ ♦






形番	在庫	た床	た床	刃数			寸法(	(mm)			使用チップ	締付けねじ	ドライバ	センターボル	ルト
ルグ 甘	114	が数	$\phi D$	$\phi$ d	Е	F	а	b	使用デック	神りりりない	トノイハ	形番	図		
TPS11040RB		6	40	16	18		5.6	8.2				CM8X30H	図2		
TPS11050RB		7	50	22	20	40		10	AS□T11T3□□	CSPB-2.5	IP-8D	CM10X30H	図2		
TPS11063RB		8	63	22	20		6	10				CIVITUASUN	최		
TPS11080RB		10	80	25.4	26	50		9.5	PD□R-□□			CM12X30H	図2		
TPS11100RB		11	100	31.75	32	63	8	12.7				CM16X40H	図2		
TPS17040RB		4	40	16	18	40	5.6	8.2			IP-15D	FSHM8-30H	図1		
TPS17050RB		5	50	22	20	40		10				CM10X30H	図2		
TPS17063RB		6	63	22	20	45	6	10	AS□T1705□□			OWITOXOOTT			
TPS17080RB		8	80	25.4	26	50		9.5	PD□R-□□	CSPB-4S		CM12X30H	図2		
TPS17100RB		9	100	31.75	32		8	12.7				CM16X40H	図2		
TPS17125RB		11	125	38.1	47	63	10	15.9				TMBA-M20H	図3		
TPS17160RB		12	160	50.8	47		11	19				TMBA-M24H	図3		

### 使用チップ







					在	庫				ナ法 (mm)	)
形番	コーナ	精度		コーテ	ィング		サーメット	超硬		_	
	R		AH120	AH140	T3030	T1015	NS740	KS05F	Α	В	S
ASMT11T304PDPR-MJ	0.4		•		•	•	•				
ASMT11T308PDPR-MJ	0.8				•					6.7	3.7
New ASMT11T312PDPR-MJ	1.2	M									
ASMT11T316PDPR-MJ	1.6				•		•		11.6		
New ASMT11T320PDPR-MJ	2.0										
<b>№</b> ASMT11T330PDPR-MJ	3.0										
ASMT11T304PDPR-MS	0.4										
New ASGT11T304PDFR-AJ	0.4										
<b>№</b> ASGT11T308PDFR-AJ	0.8	u									
ASMT170504PDPR-MJ	0.4										
ASMT170508PDPR-MJ	0.8										
Mew ASMT170512PDPR-MJ	1.2										
ASMT170516PDPR-MJ	1.6	М									
Mew ASMT170520PDPR-MJ	2.0	IVI							16.9	9.8	5.6
Mew ASMT170530PDPR-MJ	3.0								10.9	9.6	3.0
ASMT170532PDPR-MJ	3.2										
ASMT170508PDPR-MS	0.8										
New ASGT170504PDFR-AJ	0.4	G									
ASGT170508PDFR-AJ	0.8	G							7		

### 標準切削条件

	°		切削	J速度 <i>Vc</i> (m/mi	in)	刃	刃当り送りfz(mm/t)		
被削材	チップ 材種	ブレーカ	工具径 <i>ϕ</i> 12	工具径 <i>ϕ</i> 16、 <i>ϕ</i> 20	工具径 <i>ϕ</i> 25以上	工具径 <i>φ</i> 12	工具径 <i>ϕ</i> 16、 <i>ϕ</i> 20	工具径 <b>φ25以上</b>	
軟鋼、低炭素鋼(S400、S25Cなど)180HB以下	NS740	MJ	80-100	100-120	100-150	0.05-0.08	0.05-0.12	0.05-0.15	
	AH120	MJ	80-100	100-150	100-150	0.05-0.10	0.12-0.20	0.12-0.20	
炭素鋼、合金鋼(S50C,SCM440など)300HB以下	NS740	MJ	80-100	100-100	80-120	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.10	
火 来 岬、日 並 岬 (3500,300)  440なと/300  6以	T3030	MJ	80-100	80-120	100-200	0.05-0.10	0.10-0.15	0.10-0.20	
ダイス鋼 (SKD11,SKD61など) 300HB以下	T3030	MJ	80-100	80-120	100-150	0.05-0.10	0.10-0.15	0.12-0.20	
ステンレス鋼 (SUS304,SUS316など) 250HB以下	AH140	MS	80-100	100-150	100-200	0.05-0.10	0.12-0.15	0.12-0.20	
普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄など(C250,FCD400など)	T1015	MJ	80-100	100-150	100-200	0.08-0.12	0.12-0.20	0.15-0.25	
アルミ合金(Si12%以下)	KS05F	AJ	300-1000			0.05-0.2			
アルミ合金 (Si13%以上)	(上) KS05F AJ			100-200			0.05-0.2		
銅合金	KS05F	AJ	200-500			0.05-0.2			


<sup>※</sup>L/D=4以上で使用する場合には、低めの送りを選択して下さい。

このTACエンドミルは高速回転の遠心力、動バランス対応しておりません。したがって、工具の最外径の切削速度が $V_C$ =1000m/min未満でご使用ください。

<sup>■</sup>最高回転数について



### 加工形態




単位(mm)

形番	工具径	最大切込み (Ad)	最大傾斜角 ( $\theta$ °)	最大突っ 込み深さ (A)	最小加工 穴径(D1) (注1)	最大加工 穴径 (D2) (注1)	平底の止まり 穴加工穴径 (D3) (注1)	繰り広げ時の 最大切削幅 (E)
EPS11012RS/L	<i>φ</i> 12	11	6		15	23	21~23	11.5
EPS11016RS/L	<i>φ</i> 16	10.9	5		20	31	29~31	15.5
EPS11018RS/L	<i>φ</i> 18	10.9	4		26	35	33~34	17.5
EPS11020RS/B/L	<i>φ</i> 20	10.9	3		28	39	37~39	19.5
EPS11021RS/B/L	<i>φ</i> 21	10.8	3		30	41	39~41	20.5
EPS11025RS/B/L	φ25	10.8	2		38	49	47~49	24.5
EPS11026RS/B/L	<i>φ</i> 26	10.8	2		40	51	49~51	25.5
EPS11030RS/B/L	<i>φ</i> 30	10.8	1.5	0.5	48	59	57~59	29.5
EPS11032RS/B/L	<i>φ</i> 32	10.7	1.5	0.5	52	63	61~63	31.5
EPS11033RS/B/L	<i>φ</i> 33	10.7	1.5		54	65	63~65	32.5
E/TPS11040RS/B/L	<i>φ</i> 40	10.6	1		68	79	77~79	39.5
EPS11040RLS42	<i>φ</i> 40	10.6	1		68	79	77~79	39.5
E/TPS11050RS/B/L	<i>φ</i> 50	10.6	0.7		88	99	97~99	49.5
TPS11063RB	<i>φ</i> 63	10.6	0.5		114	125	123~125	62.5
TPS11080RB	<i>∲</i> 80	10.6	0.4		148	159	157~159	79.5
TPS11100RB	<i>φ</i> 100	10.6	0.3		188	199	197~199	99.5
EPS17025RS/L	<i>φ</i> 25	16.3	5		32	48	46~48	24
EPS17026RS/L	<i>φ</i> 26	16.3	5		34	51	49~51	25.5
EPS17030RS/B/L	<i>φ</i> 30	16.2	4		42	59	57~59	29.5
EPS17032RS/B/L	<i>φ</i> 32	16.2	3.5		46	62	60~62	31
EPS17033RS/B/L	<i>φ</i> 33	16.2	3.5		48	65	63~65	32.5
E/TPS17040RS/B/L	<i>φ</i> 40	16.2	2.5		62	78	76~78	39
EPS17040RLS42	<i>φ</i> 40	16.2	2.5	1.0	62	78	76~78	39
E/TPS17050RS/B/L	<i>φ</i> 50	16.1	1.5		82	98	96~98	49
E/TPS17063RS/B/L	<i>∲</i> 63	16	1		108	124	122~124	62
TPS17080RB	<i>∲</i> 80	16	0.7		142	158	156~158	79
TPS17100RB	φ100	16	0.5		182	198	196~198	99
TPS17125RB	φ125	16	0.4		232	248	246~248	124
TPS17160RB	<i>∲</i> 160	16	0.3		302	318	316~318	159

※注1) D1、D2、D3の寸法: EPS11形はノーズRが0.4、EPS17形はノーズRが0.8のチップを使用した場合の寸法です。


#### センタースルー対応のアーバについて



カッタ径 øD	50/63	80	100	125	160
インロー径 $\phi d (mm)$	22	25.4	31.75	38.1	50.8
アーバタイプ	FMH22	FMH25.4	FMH31.75	FMH38.1	FMH50.8

<sup>※</sup>センタースルー対応のアーバは下記のメーカーが取り扱っていますので、各メーカーにお問い合わせください。 取り扱いメーカー:株式会社日研工作所、株式会社MSTコーポレーション

#### TPS形でセンタースルーエアーをご使用になる場合のアーバの追加工について




インロー径 $\phi d  (mm)$	16	22	25.4	31.75	38.1	50.8
適用可能なアーバタイプ	SMA SM1	FMC SM1	FMA FMC	FMA SMB	FMA	FMA
貫通穴径 <i>φ</i> d1 (mm)	4~6	5~8	6~9	10~13	10~15	10~15

※TPS形でセンタースルーエアー (クーラント、ミスト) をご使用の際は、それに対応したアーバをご使用ください。 ※使用するアーバに貫通穴 ( $\phi$ d1) があいていない場合は、修正対応 (有償) させて頂きますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。

#### ■使用上の注意

- ●溝加工やポケット加工など切りくずが滞留しやすい時には、切りくずの噛み込みを防止するため、内部エアーまたはエアブローをしてください。
- ●指定外のチップを使用すると切削不能となったり、工具ボディの破損を招きますので、チップは必ず指定されたものをご使用ください。
- ●チップを交換またはコーナ交換する場合は予めエアーブロー、またはウエスを用いてチップおよびカッタのチップ座に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
- ●チップの締め付けは付属品のスパナを用いてください。
- ●長期間の使用で摩損あるいは変形した締付ねじ、および先端部が摩損あるいは変形したスパナは早めに指定のものと交換してください。

### BT30クラスマシニングセンタでのEPS11□□□□□S20形切削可能領域



被 削 材: S55C(200HB)

使用機械: BT30立形マシニングセンタ、

主軸出力5.5kW、 max10000 min<sup>-1</sup>

使用工具: EPS11□□□□□S20形、

ASMT11T304PDPR-MS

(AH140)

切削条件:切削速度  $V_C$ =100 m/min


刃当り送り  $f_Z$ =0.1mm/t

乾式

### 大きいコーナRのチップ使用時の注意

コーナRが2.OR以上のチップ を使用する場合は本体r部の 修正が必要です。

本体rの追加工寸法の目安は、 「チップのコーナR <sup>™</sup> 1.2」に なります。



#### ASMT11形

コーナR (mm)	本体 r の追加工寸法 (mm)
0.4~1.6	追加工不要
2.0~3.0	追加工必要

#### ASMT17形

コーナR (mm)	本体 r の追加工寸法 (mm)
0.4~1.6	追加工不要
2.0~3.2	追加工必要


修正が必要な場合は修正対応(有償)させていただきますので、最寄りの営業所へ お問い合わせください。


### 加工事例



右記のように加工段差が半分以下になりソリッドエンドミルによ る仕上加工が不要となり大幅なコストダウンと加工時間短縮が

可能となった。





- 従来カッタは機械振動が切り込み3mmで生じていた。 結 EPSは、MJ形で5mm、MS形で6mmの切込みで振動なし。
- 従来2回切込みを1回で加工でき、加工時間が半分になった。



加工物略図	工具		EPS17040RL(\$\phi\$40mm)
	チッ	プ	ASMT170508PDPR-MJ (T3030)
		被削材	SKD11
	切	切削速度	<i>Vc</i> =100m/min
	削	刃当り送り	fz=0.12mm/t
	条	切込み	<i>ap=</i> 4mmを20回
	件	切削幅	ae=13mmを3回
		工具の突出し	135mm (L/D=3.4)

- 現状品に対して切削音が小さく、突発欠損を起こすこともなく、 結 無人加工に対応できる。
- 加工壁面の真直度:0.03~0.04程度と良好。



# 株式会社タンガロイ

■本 社	<b></b> 212-8503	神奈川県川崎市幸区堀川町 580(ソリッドスクエア)	<b>☎</b> 044(548)9500	FAX 044(548)9540
●営 業 本 部	<b></b> 230-0027	神奈川県横浜市鶴見区菅沢町 2-7	<b>a</b> 045(503)9051	FAX 045(503)9052
●東 部 支 店				
東京営業所	₹ 103-0023	東京都中央区日本橋本町3-8-3(日本橋東硝ビル)	<b>2</b> 03(3665)3450	FAX 03(3665)3435
新 潟 事 務 所	<b></b> 940-0085	新潟県長岡市草生津 1-2-28 (ドルミーリバーサイド 102)	<b>☎</b> 0258(37)5822	FAX 0258(37)5825
長 野 営 業 所	<b>386-0025</b>	長 野 県 上 田 市 天 神 4 - 17 - 8 (みすずビル)	<b>2</b> 0268(26)3870	FAX 0268(26)3872
京浜営業所	<b></b> 212-0057	神奈川県川崎市幸区北加瀬 2-1-50(国際新川崎ビル)	<b>a</b> 044(587)2552	FAX 044(587)2589
厚木営業所	<b></b> 243-0018	神奈川県厚木市中町 3-11-20(本厚木ケイビル5階)	<b>☎</b> 046(224)3481	FAX 046(224)1310
富士営業所	<b></b>	静 岡 県 富 士 市 本 市 場 町 816 (ウイングビル)	<b>a</b> 0545(60)6311	FAX 0545(60)6313
北関東営業所	<b>329-020</b> 1 ⊕	栃 木 県 小 山 市 粟 宮 1875-4	<b>☎</b> 0285(24)0538	FAX 0285(24)0542
高崎事務所	<b></b> 370-0849	群 馬 県 高 崎 市 八 島 町 17 (イシイビル6階)	<b>a</b> 027(327)5597	FAX 027(327)8719
東北営業所	ѿ983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野 1-12-15 (松栄宮城野ビル)	☎ 022(297)1911	FAX 022(293)0272
いわき営業所	<b></b> 970-1144	福島県いわき市好間工業団地11-1	<b>☎</b> 0246(36)8155	FAX 0246(36)8156
●中 部 支 店				
名古屋営業所	<b></b> 465-0092	愛知県名古屋市名東区社台3-230 (グランドビル)	<b>a</b> 052(777)2611	FAX 052(777)2614
三 河 営 業 所	<b></b> 446-0054	愛知県安城市二本木町ニッ池 29-1 (第2東祥ビル2階)	<b>☎</b> 0566(73)9110	FAX 0566(73)9355
金沢営業所	<b></b> 920-0856	石 川 県 金 沢 市 昭 和 町 16-1(ヴィサージュ)	<b>☎</b> 076(222)2727	FAX 076(222)2730
●西 部 支 店				
大 阪 営 業 所	<b>550-0002</b>	大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1(江戸堀センタービル)	<b>2</b> 06(6447)2401	FAX 06(6447)2419
大 阪 販 売 課	<b>550-0002</b>	大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1(江戸堀センタービル)	<b>2</b> 06(6447)2407	FAX 06(6447)2419
京都営業所	<b></b> 600-8357	京都府京都市下京区五条通堀川西入柿本町 579 (五条堀川ビル)	<b>☎</b> 075(371)6110	FAX 075(371)6777
神戸営業所	<b>5673-0892</b>	兵 庫 県 明 石 市 本 町 2 - 1 - 26 (ニッセイ明石ビル)	<b>☎</b> 078(911)9901	FAX 078(911)9898
岡山営業所	<b>5</b> 700-0971	岡 山 県 岡 山 市 野 田 3 - 13 - 39 (野田センタービル)	<b>2</b> 086(245)2915	FAX 086(245)2912
高松事務所	<b>5761-8071</b>	香川県高松市伏石町100-1(クレストコートK2)	<b>2</b> 087(867)8211	FAX 087(867)8293
広島営業所	<b>₹730-005</b> 1	広島県広島市中区大手町 2-11-2 (グランドビル大手町)	<b>☎</b> 082(541)0541	FAX 082(541)0540
福岡営業所	<b>®</b> 812-0006	福岡県福岡市博多区上牟田 1-28-16(コスモプレインビル)	<b>☎</b> 092(441)5981	FAX 092(451)3382
●自動車営業部				
中部販売課	₩470-0124	愛知県日進市浅田町茶園77-1	<b>2</b> 052(805)6011	FAX 052(805)6083
浜 松 営 業 所	<b>5</b> 435-0013	静 岡 県 浜 松 市 天 竜 川 町 1036(グリーンビル)	<b>☎</b> 053(422)6266	FAX 053(422)6264
●海 外 営 業 部	₹230-0027	神 奈 川 県 横 浜 市 鶴 見 区 菅 沢 町 2-7	<b>a</b> 045(503)9040	FAX 045(503)9042
●ミクロンドリル事業部	<b></b> 212-0057	神奈川県川崎市幸区北加瀬 2-1-50(国際新川崎ビル)	<b>a</b> 044(587)2590	FAX 044(587)2670
●摩擦材料事業部	<b></b> 212-0057	神奈川県川崎市幸区北加瀬 2-1-50(国際新川崎ビル)	<b>a</b> 044(587)2590	FAX 044(587)2670
●耐摩・土木事業部	<b></b> 212-0057	神奈川県川崎市幸区北加瀬 2-1-50(国際新川崎ビル)	<b>a</b> 044(587)2590	FAX 044(587)2670
●生 産 本 部				
いわき工場	<b>5970-1144</b>	福島県いわき市好間工業団地11-1	<b>☎</b> 0246(36)8111	FAX 0246(36)8145
名 古 屋 工 場	₩470-0124	愛知県日進市浅田町茶園77-1	<b>a</b> 052(805)6021	FAX 052(805)6082
韮 崎 工 場	<b></b> 5407-0036	山 梨 県 韮 崎 市 大 草 町 上 条 東 割 字 中 芝 原 1 1 4	<b>☎</b> 0551(23)0820	FAX 0551(23)0846
●技 術 本 部				
技術センター	<b></b> 230-0027	神奈川県横浜市鶴見区菅沢町 2-7	<b>☎</b> 045(503)9011	FAX 045(503)9031

## 全全上の注意点

- ●ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
- ●切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
- ●切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
- ●切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。 また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。
- TAC フリーダイヤル 切削技術相談

**0120-401-509** 受付時間 AM9:00 ~ 12:00/PM1:00 ~ 5:00 土曜、日曜、祝日、タンガロイ休日は休ませていただきます。

■ 株式会社タンガロイ ホームページ

http://www.tungaloy.co.jp/



|ISO 9001 認証取得 | ISO 14001 認証取得 | 登録番号 | CC00,00056 | 登録番号 | EC97,J1123 | 株式会社タンガロイ 生産本部 | 登録日 | 1996,10.18 | 登録日 | 1997,11.26

製品のお問い合わせは